



Restwertanfrage an regionale Anbieter

Aktenzeichen

2704-SB0337/18

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir Sie bitten, für das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug ein Restwertgebot abzugeben. Bitte füllen Sie dazu diese Seite aus und senden sie uns **bis zum 04.05.2018 09:58 Uhr per Fax oder Mail** zurück. Sollten Sie nicht diesen Vordruck verwenden, geben Sie bitte das Aktenzeichen an. Standort des Fahrzeuges ist das Postleitzahlengebiet **047XX**.

Fax: 03431 62862 55

E-Mail: info@onrex.de

Restwertangebot der Firma:

| | | |
|-------|---------|-------|
| _____ | Telefon | _____ |
| _____ | Funk | _____ |
| _____ | Fax | _____ |
| _____ | Email | _____ |

Für das Fahrzeug lt. Aktenzeichen 2704-SB0337/18 wird folgendes Restwertgebot abgegeben:

Restwert mit gesetzlicher Mehrwertsteuer: € _____

An dieses Gebot halten wir uns bis einschließlich _____ gebunden.

Erhält der Bieter den Zuschlag, verpflichtet er sich, das Fahrzeug auf eigene Kosten abzuholen.

Ort, Datum

Stempel / Unterschrift

Die Restwertanfrage umfasst:

Schadenbeschreibung, Bemerkung, Kalkulation, 5 Fotos





Gutachtennummer 2704-SB0337/18, Datum: 03.05.2018

Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart : Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart : Kombi
Fabrikat : Audi
Typ / Untertyp : A6 Avant (4G5)(05.2011->) / 2.0 TDI
Erste Zulassung : 17.07.2012
Hubraum / Leistung : 1.968 cm³ / 130 kW
Laufleistung abgelesen : 107.000 km

Reparaturkosten:

Ersatzteilkosten (netto) EUR 979,05
Lohnkosten (netto) EUR 114,40
Lackkosten (netto) EUR 559,65
Reparaturkosten (netto) EUR 1.653,10

Bereifung:

| Achse | Hersteller | Bezeichnung |
|-------|-------------|---------------------------------|
| 1 | Continental | 225/60 R16 98W PremiumContact 2 |
| 2 | Continental | 225/60 R16 98W PremiumContact 2 |

Profiltiefe in mm

| links | rechts |
|-------|--------|
| 5 | 6 |
| 5 | 6 |

Schadenbeschreibung:

Der Anstoß erfolgte vorn links und mittig.

Bemerkung:

Airbags wurden nicht ausgelöst.



Reparaturkosten-Kalkulation

vom 01.04.2018

| | | | |
|-------------------------|---|--|-------|
| Fahrzeughalter | : | XXXXXXXXXX | |
| | | XXXXXXXXXX | |
| PLZ / Ort | : | XXXXXXXXXX | |
| Hersteller | : | Audi | |
| Haupttyp | : | A6 Avant (4G5)(05.2011->) | |
| Untertyp | : | 2.0 TDI | |
| Erste/Letzte Zul. | : | 17.07.2012 / | |
| Laufleistung | : | 107.000 km (abgelesen) | |
| SilverDAT identifyCODE: | | 010601290060001 | |
| Amtl. Kennz. | : | XXXXXXXXXX | |
| Serienausstattung | : | Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | 26803 |
| | | Anti-Blockier-System (ABS) | 40000 |
| | | Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | 70303 |
| | | Antriebsart: Frontantrieb | 70600 |
| | | Audi Drive Select | 42613 |
| | | Außenspiegel asphärisch, links | 15804 |
| | | Außenspiegel asphärisch, rechts | 15700 |
| | | Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | 15201 |
| | | Außenspiegel Wagenfarbe | 15807 |
| | | Bremsanlage mit Rekuperationssystem | 40320 |
| | | Bremsassistent | 40799 |
| | | Dachreling (Aluminium) | 16203 |
| | | Dachspoiler | 20908 |
| | | Elektron. Differentialsperre (EDS) | 70108 |
| | | Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | 70308 |
| | | Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) | 40906 |
| | | Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) | 37209 |
| | | Fensterheber elektrisch vorn + hinten | 35003 |
| | | Frontscheibe mit Bandfilter oben | 22506 |
| | | Gepäcknetz an Vordersitzlehne | 33301 |
| | | Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | 27605 |
| | | Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | 26708 |
| | | Getriebe 6-Gang | 75205 |
| | | Getränkehalter in Mittelkonsole | 38906 |
| | | Glanz-Paket | 02809 |
| | | Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic | 26228 |
| | | Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | 39307 |
| | | Karosserie: 4-türig | 10004 |
| | | Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen | 28809 |
| | | Kopf-Airbag-System (Sideguard) | 26901 |
| | | Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | 69007 |
| | | Lenksäule (Lenkrad) mech. | 69502 |
| | | Höhen-/Längsverstellung | |
| | | Licht- und Regensensor | 18909 |
| | | LM-Felgen | 47914 |
| | | Mittelarmlehne hinten mit Fach | 27302 |



Reparaturkosten-Kalkulation

vom 01.04.2018

| | |
|--|-------|
| Mittelarmlehne vorn | 27202 |
| Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio | 25106 |
| Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | 25605 |
| Nebelscheinwerfer integriert | 18301 |
| Raucher-Paket | 04408 |
| Reifen-Reparaturkit | 68802 |
| Reifenkontroll-Anzeige | 25906 |
| Rußpartikelfilter | 77602 |
| Rücksitzlehne geteilt/klappbar | 33508 |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | 77225 |
| Seitenairbag vorn | 26903 |
| Servolenkung elektro-mechanisch | 69816 |
| Sitzbezug / Polsterung: Stoff Effekt | 29720 |
| Start/Stop-Anlage | 77601 |
| Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | 39007 |
| Tagfahrlicht | 18904 |
| Wegfahrsperr (elektronisch) | 38106 |
| Wärmeschutzverglasung grün getönt | 22304 |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung | 35301 |
| Batterie 68 Ah | 72504 |
| Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm) | 40824 |
| Bremsscheiben vorn (320 mm x 30 mm) | 40688 |
| Longlife-Service | 00504 |
| Motor 2,0 Ltr. - 130 kW 16V TDI KAT (CGLC) | 87205 |
| Normalsitze vorn | 32200 |
| Reifen 225/60 R16 ..W | 61301 |

ERSATZTEILE:

Preisliste gültig ab: 01.04.2018

| DVN | RC | ETN | ARBEITSGANG-BENENNUNG | ANZ | EUR/ST | EUR |
|-------|----|------------|-----------------------|-----|--------|--------|
| 44210 | E | 4G0823029A | KLAPPE V. | 1 | 929,30 | 929,30 |
| 44213 | E | 4G0098615 | BEF.-SATZ KLAPPE V. | 1 | 30,55 | 30,55 |

ARBEITSLOHN:

| DVN | RC | ARB.POS.NR | ARBEITSGANG-BENENNUNG | RS | STD | EUR |
|-------|----|----------------|--------------------------------|----|------|-------|
| 44210 | A | 55 22 19 00 00 | DECKEL V. A+E | 2K | 0,50 | 44,00 |
| 44210 | E | 55 22 55 50 00 | DECKEL V. ERS. * VERBUNDARBEIT | 2K | 0,50 | 44,00 |
| 44210 | O | 51 01 75 01 00 | DECKEL V. HOHLR.-KONSERVIEREN | 3K | 0,30 | 26,40 |



Gutachtennummer 2704-SB0337/18, Datum: 03.05.2018

Reparaturkosten-Kalkulation

vom 01.04.2018

LACKIERUNG:

Herstellersystem

| DVN | LS | ARB. | POS. | NR | ARBEITSGANG-BENENNUNG | MAT. | LOHN | EUR | |
|-------|----|------|------|----|-----------------------|---|-------|--------|--------|
| | | 51 | 01 | 71 | 53 | LACKIERUNG VORBEREITEN * LACKSTUFE NT-S1 * TEIL AUSGEBAUT | 59,04 | 196,80 | 255,84 |
| 44210 | 4 | 55 | 22 | 61 | 50 | DECKEL V. * TEIL AUSGEBAUT | 70,11 | 233,70 | 303,81 |



Reparaturkosten-Kalkulation

vom 01.04.2018

ENDSUMMENKALKULATION (Alle Beträge in EUR):

ERSATZTEILE:

| | |
|--------------------------|--------|
| Lt. Einzelaufstellung | 959,85 |
| + 2,00% Kleinersatzteile | 19,20 |

| | |
|--------|--------|
| Gesamt | 979,05 |
|--------|--------|

NEBENKOSTEN:

Lt. Einzelaufstellung

Gesamt

ARBEITSLOHN:

| | | |
|------------|--------------------------|---------|
| Karosserie | | 114,40 |
| Stufe 2 | 1,00 STD x 88,00 EUR/STD | = 88,00 |
| Stufe 3 | 0,30 STD x 88,00 EUR/STD | = 26,40 |

| | |
|--------|--------|
| Gesamt | 114,40 |
|--------|--------|

LACKIERUNG:

| | | |
|----------|---------------------------|----------|
| Lohn | 3,50 STD x 123,00 EUR/STD | = 430,50 |
| Material | 30,00 % von 430,50 (Lohn) | = 129,15 |

| | |
|--------|--------|
| Gesamt | 559,65 |
|--------|--------|

| | | |
|---|---|---------|
| Voraussichtliche Reparaturkosten netto | : | 1653,10 |
| + 19,00% MwSt | : | 314,09 |
| Voraussichtliche Reparaturkosten brutto | : | 1967,19 |

S Y S T E M D A T

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Zeichenerklärung: | # = Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe |
| + = neue Position aus Rep. Logik | (= ETN nicht zur Bestellung geeignet |
| * = manuelle Eingabe des Anwenders |) = letzte UPE, von Hersteller N.M.L. |
| ! = Schätzpreis, Abweichung möglich | ? = Preis gemäß Nachweis |
| A = Zeit gemäß Ausbeulformel | T = technische Prüfung |
| FKZ = farbabhängiges Teil | >> = Fremdleistung |
| d = Preis aus DMS | # = Mechanikerarbeit |
| IFL = Position aus IFL-Vorschlagliste | BFA = Position aus BFA-Vorschlagliste |
| IFL = Position aus IFL-Vorschlagliste | BFA = Position aus BFA-Vorschlagliste |



Gutachtennummer 2704-SB0337/18, Datum: 03.05.2018



Bild: 1 Front



Bild: 2 vorn links



Gutachtennummer 2704-SB0337/18, Datum: 03.05.2018



Bild: 3 hinten links



Bild: 4 Heckansicht



Gutachtennummer 2704-SB0337/18, Datum: 03.05.2018



Bild: 5 hinten rechts